



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-41203122-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50290510	1.00	PZA	SENSOR DE FLUJO Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00010 Agrup. Carrito 3000022193 0001 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SENSOR DE FLUJO SERIE I 101021-00 PARA EQUIPOS SERIE I THERMO METALICO DE COLOR PLATEADO O DORADO ///
2	50290509	1.00	PZA	SENSOR DE PRESION Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00020 Agrup. Carrito 3000022193 0002 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: SENSOR DE PRESION SERIE I 101023-00 PARA EQUIPOS SERIE I THERMO METALICO DE COLOR PLATEADO O DORADO ///
3	50291304	1.00	PZA	Detector Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00030 Agrup. Carrito 3000022193 0003 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Detector, Marca Thermo, Modelo 48i, No. de parte THE-101780-00 ///
4	50291305	3.00	PZA	Fuente IR Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00040 Agrup. Carrito 3000022193 0004 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Fuente IR, Marca Thermo, Modelo 48i, No. de parte 7361 ///
5	50291308	3.00	PZA	Cinta filtro Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00050 Agrup. Carrito 3000022193 0005



Gobierno del Estado de Guanajuato
Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003007

Hoja 2 de 2

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Cinta filtro, Marca Thermo, Modelo 5014i, No de parte 106443-00 ///
6	50291361	4.00	PZA	Kit reparación bomba Thermo Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00060 Agrup. Carrito 3000022193 0006 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Kit reparación bomba 5014i, marca Thermo Scientific, No. de parte: 59-008630 ///
7	50291310	6.00	PZA	Múltiple de toma de muestra Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00070 Agrup. Carrito 3000022193 0007 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Múltiple de toma de muestra de vidrio de borosilicato de 8 puertos tipo Octopus C.A.R.B. ///
8	50290610	1.00	PZA	RUEDA DE CORRELACION (CO) 7358 Centro Gestor 3207 Solicitud de Pedido 0190039698 00080 Agrup. Carrito 3000022193 0008 Entrega en: Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO Descripción técnica: RUEDA DE CORRELACION NUMERO DE PARTE 7358 PARA EQUIPOS SERIE C, DE METAL CON VIDRIO COLOR PLATEADO CON VENTANAS TRANSPARENTES ///